

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ
Вочкарева О.Г. *О.Г.*
(Ф.И.О., подпись)
" " 2019 г.

Паспорт
доступности Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детского сада №2 «Улыбка» для инвалидов

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование/вид объекта: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Улыбка».
- 1.2. Адрес объекта 624932 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Советская, 7.
- 1.3. Сведения об объекте: отдельно стоящее здание, этажей-2, 8270,0 кв. м, земельный участок – 6079,70.
- 1.4. Год ввода объекта в эксплуатацию: 1981 г.
- 1.5. Дата последнего капитального ремонта: _____.
- 1.6. Наименование собственника объекта: Отдел образования администрации ГО Карпинск, 624930 Свердловская область, г. Карпинск ул. Мира, 63.
- 1.7. Адрес места нахождения объекта: 6244932 Свердловская область, г. Карпинск, ул. Советская, 7.
- 1.8. Форма собственности объекта: муниципальная.
- 1.9. Пропускная способность объекта: 155 детей, 42 сотрудника

2. Характеристика использования объекта

- 2.1. Сфера деятельности: образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, присмотр и уход за воспитанниками.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте, на дому, на объекте с проживанием (ДДИ).
- 2.4. Категории обслуживаемого контингента: дети дошкольного возраста.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью.

3. Оценка доступности объекта

- 3.1. Путь следования к объекту общественного транспорта: тротуар, пешеходный переход к автобусной остановке.
- 3.2. Путь следования к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта:
 - 3.2.1. Расстояние: 100 метров.
 - 3.2.2. Время в пути пешком: 2-4 мин.
 - 3.2.3. Наличие пешеходного перехода и его характеристика: нерегулируемый пешеходный переход, обозначенный дорожными знаками «Пешеходный переход» и горизонтальной

дорожной разметкой.

3.2.4. Перепады высоты в пути: нет.

3.3. Состояние доступности объекта для инвалидов:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Состояние доступности объекта
1	Территория, прилегающая к объекту	Доступно полностью, информационно-тактильные знаки(направления движения).
2	Вход в объект	Оборудован: табличкой с использованием шрифта Брайля, тактильными знаками, пандус телескопический двухсекционный, тактильно-визуальные знаки доступности на входной двери, противоскользящие покрытия при входе в здание.
3	Пути движения внутри объекта (в том числе пути эвакуации)	Используются поручни пристенные в фойе, полосы самоклеющиеся контрастные на ступенях, комплект для маркировки поручней, подъемник лестничный гусеничный мобильный, пандус пороговый, пандус приставной, информационно-тактильный знак (пути эвакуации)
4	Зона целевого назначения объекта	Оборудована группа ранней помощи: интерактивная песочница, профессиональный стол логопеда, бизборд в виде дома, музыкальный набор для инвалидов, опора для сидения детей с ДЦП, интерактивная световая панель, игровой стол для работы логопеда и психолога.
5	Санитарно-гигиенические зоны	Оборудован: поручнем напольно-настенным для санитарной комнаты, поручнем откидным для санитарной комнаты, поручнем к умывальнику, поручнем угловым трехпоровым
6	Система информации и связи	Имеется: на входной калитке вывеска детского сада с использованием шрифта Брайля, система субтитрования (информационно-коммуникационная система для инвалидов по слуху), кнопка вызова персонала, стационарный приемник с звуковой, световой и

		текстовой индикацией, мнемосхема
7		

3.4. Заключение о состоянии доступности объекта для инвалидов: объект доступен для инвалидов.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов
объекта

4.1. Требуемые мероприятия по адаптации объекта:

№ п/п	Структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации об адаптации объекта	Сроки исполнения
1	Территория, прилегающая к объекту		
2	Вход в объект		
3	Пути движения внутри объекта (в том числе, пути эвакуации)		
4	Зона целевого назначения объекта		
5	Санитарно-гигиенические зоны	Установить поручни к детским умывальникам в санитарной комнате-2шт.	2020 г.
6	Система информации и связи		
7			

4.2. Ожидаемый результат состояния доступности объекта после выполнения мероприятий по адаптации: объект полностью доступен для инвалидов.

5. Особые отметки

5.1. Паспорт доступности объекта составлен на основании Ведомости инвентаризации объекта от "14" марта 2019 г. N 588 акта обследования объекта от "16" апреля 2019 г.

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

